

V8 THUNDER CARS

Bulletin nr 4 – V8 Thunder Cars 2021-05-12

Då Öhlins har tagit bort den "gula" färg som tidigare har använts som plombering utgår denna som plomberingsmetod för den nya generationen stötdämpare.

Texten och tillhörande bild nedan utgår:

9.5 Stötdämpare

Enligt PASAB:s reservdelslista: Fram: PFTHF 5R00, ACE V8 Thundercar, front 46 (2700) Bak: PFTHF 6R00, ACE V8 Thundercar, rear 46 (2700) Exklusiv leverantör av stötdämpare samt fjädrar är Öhlins Auto Norden, Dagvindsgatan 10, 652 22 Karlstad. Service samt plombering får endast utföras av ovanstående företag. Nedanstående två olika plomberingsdekaler är godkända, samt den "Gula" färg plomberingen av mutter. Den "Gula" färgen samt ett av dekalalternativen måste alltid finnas obrutna.



Ersätts av/ändras till:

9.5 Stötdämpare

Enligt PASAB:s reservdelslista: Fram: PFTHF 5R00, ACE V8 Thunder Car, front 46 (2700) Bak: PFTHF 6R00, ACE V8 Thunder Car, rear 46 (2700) Exklusiv leverantör av stötdämpare samt fjädrar är Öhlins Auto Norden, Dagvindsgatan 10, 652 22 Karlstad. Service samt plombering får endast utföras av ovanstående företag. Nedanstående plomberingsdekal placerad över stötdämparens "end cap" är godkänd och måste alltid finnas obruten.

