



Bulletin nr 04/2024

Förtydligande av paragrafen 9.4.1.1 i V8 Thunder Cars Tekniskt Reglemente 2022-2024.

Ny text

9.4.1.1 Kaross och luftbox

Det är ej tillåtet att:

På karosser av modell Chevrolet och Ford Gen 5, att med tejp eller annat material täta springor i frontparti mellan höger och vänster frontdel, mellan frontparti och splitter eller att på något sätt påverka luftflöde till luftbox, bromsar eller andra delar i bilens nosparti.

På karosser av modell Chevrolet och Ford Gen 6 samt AMG, att med tejp eller annat material täta springor i frontparti mellan övre- och undre frontdel, mellan frontparti och splitter eller att på något sätt påverka luftflöde till luftbox, bromsar eller andra delar i bilens nosparti.

Ersätter:

9.4.1.1 Kaross och luftbox

Det är ej tillåtet att täta springor i kaross med tejp eller annat material. Det är ej heller tillåtet att påverka luftflöde till luftbox, bromsar eller andra delar med tejp eller annat material med undantag för reparation av karossdelar mellan heat enligt klassteknikers godkännande.